

# Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77 Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg  
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: info@ghg-hamburg.de

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier- körbe	Sonst- ige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1					X						0	
1_2						X					0	
1_3							X				0	
1_4								X			0	
1_5									X		0	
1_6											0	



# Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77 Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick  
Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

## Spielgeräte / Fallschutz

	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel-	Reparatur
			Sand	Kies	Gummi	andere	kategorie	auszuführen bis
2_1	Spielturm mit Rutsche und Schaukel	Aukam	X				3	Gesperrt
Brüstungsbrett zur Schaukel ist am Rand stark verrottet muss erneuert werden. Holzelemente beginnen zu Rotten beobachten. Tragbalken haben zum Teil Pilzbefall sollten sicherheitshalber erneuert werden. Podestbretter sind zum Teil komplett verrottet Einbruchgefahr Gerät gesperrt. Kletternetz ist defekt muss erneuert werden siehe Foto Gerät gesperrt.								
2_2	Sandkiste		X			X	0	
2_3	Balancierbalken	Sauerland	X				0	
2_4	Stufenreck	Aukam	X			X	2	
Fallschutz ist komplett verdichtet muss überarbeitet werden. Eine Reckstange fehlt.								
2_5	Tor					X	1	
Netz vom Tor ist kaputt.								
2_6	Wipper Fisch	Abc-Team	X			X	0	
2_6	Wipper Kleeblatt		X			X	1	
Hersteller Schild fehlt muss ergänzt werden.								

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77**  
**Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Ahornallee/Am Redder

Lage: Park

Zu.2\_1



Bemerkungen:

Inspektion durchgeführt von:



**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 02.08.2022  
Prüfer: Christian Heick  
Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg  
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: [info@ghg-hamburg.de](mailto:info@ghg-hamburg.de)

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 02.08.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände

**Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage**

	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier körbe	Sonst ige	Mängelk ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1				X							0	
1_2						X					0	
1_3							X				0	
1_4								X			0	
1_5												
1_6												



**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 02.08.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände

**Spielgeräte / Fallschutz**

	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_1	Sandkiste		X			X	0	
2_2	Röhrentunnel					X	1	
	Hügel sackt ab muss überarbeitet werden.							
2_3	Wasserpumpe		X				0	
2_4	Spielschiff	Klettermax	X				0	
2_5	Matschtisch		X				2	

Standpfosten beginnen im Erdbereich zu morschen. Ein Standpfosten oben links ist stark verrottet muss erneuert werden siehe Foto. Ich empfehle alle 4 Standpfosten in Pfostenkappen zu stellen.

# Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77

## Jährliche Hauptinspektion



Prüfung Nr.: 01-2022  
 Datum: 02.08.2022  
 Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
 Telefonnummer:  
 Belegenheit: Kita Rappelkiste

Lage: Kita Außengelände

### Spielgeräte / Fallschutz

	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_6	Kletterwand		X				0	
2_7	Kletterturm mit 2 Rutschen	Klettermaxe	X			X	0	
2_8	Kletterdreieck	Eibe	X				2 Sofort	
	Leitersprossen müssen erneuert werden. Ein Standpfosten ist oben verrottet muss erneuert werden. Fallschutzmaterial ist stark verdichtet muss aufgelockert ggf. aufgefüllt werden. Holzplatte bei der Kletterwand ist deutlich aufgeweicht und verschlissen muss erneuert werden.							
2_9	Doppelschaukel		X				2	
	Der hintere linke Standpfosten ist leicht angerottet. Aus Sicherheitsgründen sollte der Standpfosten erneuert werden. Eine Schaukel gesperrt da die Aufnahmen oben zu 90% verschlissen sind . Die anderen Aufnahmen sind deutlich Verschlissen müssen erneuert werden.							
2_10	Wipper Pferd	Ledon				X	0	
2_11	Wipper					X	0	
2_12	Nestschaukel	Sauerland	X				0	
2_13	Bockrutsche		X				0	
	Hinweis: Hat Dellen.							
2_14	Kletterbaum					X	3 Gesperrt	
	Fallschutzmaterial ist nicht ausreichend und es stehen diverse Spitze Äste hervor. Der Baum ist als Kletterbaum so nicht zu benutzen.							



Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 02.08.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Kita Rappelkiste  
Zu 2\_9

zu 2\_8

Lage: Kita Außengelände  
zu 2\_5



Zu 2\_14



Bemerkungen: Kitaleitung ist informiert.

Inspektion durchgeführt von:





**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld




Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park



Mängelkat. 0 = Gerät ist ohne Schäden

Mängelkat. 1 = leichte Schäden

Mängelkat. 2 = schwere Beschädigungen, Sicherheitsmängel, das Gerät ist sofort zu reparieren.

Mängelkat. 3 = Gerät für den Spielbetrieb gesperrt, Sofortmaßnahme erforderlich.

GHG Gesellschaft für Haus- und Grundstückspflege mbH, Lademannbogen 39, 22339 Hamburg  
Tel.: 040/3191908 Fax: 040/3191908 Mail: [info@ghg-hamburg.de](mailto:info@ghg-hamburg.de)

**Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion**

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick

Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park

Oberflächen / Ausstattung Gesamt Spielplatzanlage												
	Pflaster	Platten	Grand	Gummi	Rasen	Gehölze / Bäume	Bänke	Einfrie- dung	Papier- körbe	Sonst- ige	Mängelk- ategorie	Reparatur auszuführen bis
1_1	X										0	
1_2					X						0	
1_3						X					0	
1_4								X			0	
1_5										X	0	
1_6												



# Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77

## Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick  
Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park

Spielgeräte / Fallschutz								
	Spielgeräte	Hersteller	Fallschutz				Mängel- kategorie	Reparatur auszuführen bis
			Sand	Kies	Gummi	andere		
2_1	Basketballkorb	o.A.				X	0	
2_2	Stufenreck	o.A.	X			X	0	
2_3	Sportplatz	o.A.				X	0	
2_4	Balancierparcour	Playpark					2	Sofort
	Mehrere Holzelemente beginnen an zu rothen und haben Risse. Das Holz ist zu ca. 50% mit Rissen versehen. Die Elemente müssen beobachtet werden und ggf erneuert werden. Bei der Wackelbrücke ist der Eingangsbalken verrottet muss erneuert werden.							
2_5	Tunnelröhre	o.A.				X	2	Sofort
	Auf der Hinteren Seite vom Hangschutz ist ein Standpfosten im Erdbereich verrottet muss erneuert werden.							
2_6	Hangrutsche	ABC-Team				X	0	
2_7	Seilbahn					X	2	
	Der Fallschutz ist weckgespielt und die Wurzeln stehen heraus kompletter Fallschutz muss überarbeitet werden.							
2_8	Nestschaukel					X	0	

Spielplatz-Prüfbericht gemäß DIN EN 1176/77  
Jährliche Hauptinspektion

Amt Eiderkanal  
Schulstraße 36  
24783 Osterrönfeld



Prüfung Nr.: 01-2022  
Datum: 18.07.2022  
Prüfer: Christian Heick  
Ansprechpartner:  
Telefonnummer:

Belegenheit: Bürgerzentrum und Naturlehrpfad

Lage: Park

Zu 2\_4

zu 2\_5



Zu 2\_7



Bemerkungen:

Inspektion durchgeführt von: -