

Niederschrift über die Bereisung und Sitzung des Wegeausschusses der Gemeinde Bovenau am Dienstag, den 21. Oktober 2008

Anwesend:

Die Ausschussmitglieder:

Frank Prieß, Ausschussvorsitzender
Johannes Jacobs
Christian Kühn
Klaus Schlüter
Marco Baasch

Als Gäste:

Harm Ladewig, ab 19.00 Uhr
Bgm. Jürgen Liebsch, zugleich Protokoll

T a g e s o r d n u n g

17.00 Uhr

Bereisung der Straßen und Wege zur Aufnahme des Reparatur- und Knickputzbedarfes

19.00 Uhr im Gerätehaus der FF Bovenau

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Beschluss der Tagesordnung
2. Verpflichtung der bürgerlichen Mitglieder
3. Bericht des Ausschussvorsitzenden
4. Beratung der Reparaturdringlichkeiten
5. Bankettsanierung in Dengelsberg
6. Haushaltsansätze 2008/2009
7. Beratung zur Sanierung des Brückengeländers an der Wakendorfer Mühle
8. Verschiedenes

Der Ausschussvorsitzende Frank Priess begrüßt um 17.00 Uhr die Mitglieder des Wegeausschusses und teilt zwei Gruppen ein, die das Gemeindegebiet befahren. Um 19.00 Uhr tritt der Ausschuss dann im Gerätehaus der FF Bovenau zusammen.

TOP 1

Nach der nochmaligen Begrüßung durch den Ausschussvorsitzenden, wird die Tagesordnung einstimmig gebilligt.

TOP 2

Die bürgerlichen Mitglieder des Ausschusses, Christian Kühn und Marco Baasch werden vom Ausschussvorsitzenden per Handschlag zu gewissenhafter Arbeit verpflichtet.

TOP 3

- Der Ausschussvorsitzende berichtet von einem Termin, der mit Herrn Aydogan verabredet war, um die Sanierung von Rissbildungen zu erörtern. Herr Aydogan war aber unentschuldig dem Termin ferngeblieben. Über die Straßenmeisterei Westerrönfeld soll versucht werden, eine weitere Firma zu finden, die die Sanierung von Längsrissen in Straßen durchführen kann.
- Mit Herrn von Bernsdorff, Mitarbeiter der GaLa Firma Rumpf hat ein Ortstermin stattgefunden, um Straßenschäden zu begutachten, die durch hochdrückende Baumwurzeln verursacht werden. An den beiden Problempunkten am Ehlersdorfer Ring und An der Kirche wird vorgeschlagen, den Asphalt aufzunehmen und die entsprechenden Wurzeln zu kappen.
- Zusammen mit der bauausführenden Firma Baasch und dem Ingenieur Gerd Olaf Osterkamp fand am 02. Oktober die Abnahme der Grabenumlegung und Böschungssicherung im Bereich Neuland statt. Nur geringe Nacharbeiten sind hier noch nötig, ansonsten wurde die Arbeit zur vollen Zufriedenheit abgeliefert. Vor der Einmündung auf die Bundesstraße wird in den nächsten Tagen noch eine weitere Böschungsabflachung erfolgen, die Leitpfosten bleiben bis zum Frühjahr im jetzigen, engen Abstand stehen, dann werden sie in 25 Meter Abständen neu gesetzt und die Bankette mit Fräsgut aufgefüllt.
- Die Bankettsicherung am Ehlersdorfer Ring mit Rasengittersteinen ist abgeschlossen, die restlichen ca. 20 Meter U-Schale werden in der 44. KW gesetzt.

TOP 4

Auf Grundlage der Bereisung ergibt sich anhand der Straßen- und Wegeliste der Gemeinde Bovenau nunmehr folgender Handlungsbedarf: alle Knicks im Gemeindegebiet, die zu Straßen und Wegen Verbindung haben, sollen aufgeastet werden. Das streckenweise Vorgehen hat sich nicht bewährt, da in diesem Jahr im Sommer die nicht gestutzten Bereiche nachgearbeitet werden mussten, die Straßen sind in der Tabelle gekennzeichnet, ebenso die erfassten Schäden. (sh. Anlage)

TOP 5

Die Kurve vor dem Biotechnologiezentrum in Dengelsberg wird immer wieder ausgefahren und Asphaltrecycling liegt auf der Straße. Der Ausschuss beschließt einstimmig, diesen Bereich mit Rasengittersteinen zu befestigen als Anschlussauftrag an Fa. Fuldt.

TOP 6

Eine Auswertung der Haushaltstellen für Straßen- und Wegeunterhaltung hat ergeben, dass diese auskömmlich sind und 2009 wieder so angesetzt werden sollten. Die Überschreitungen sind durch Maßnahmen entstanden, die von der Gemeindevertretung gebilligt wurden (Fahrbahnsanierung Neuland u. Altmüllervieh, Rohrerneuerung Plattenweg Klüvensieker Masch)


TOP 7

Das Brückengeländer gegenüber der Wakendorfer Mühle muss erneuert werden. Die Amtsverwaltung soll prüfen, in welcher Form dies erfolgen muss.


TOP 8

Nach umfassender Aussprache kommt der Ausschuss zu der Überzeugung, dass am Ehlersdorfer Ring keine Wurzelsanierung an dem Baum erfolgen soll, der den Asphalt hochdrückt. Vielmehr soll eine ordentliche Fällung beantragt werden, weil durch den Baum auch das Lichtraumprofil erheblich eingeschränkt ist. Im Bereich des ehemaligen Tierarzthauses, An der Kirche soll mit dem Grundeigentümer über eine gemeinsame Lösung gesprochen werden.

Mit einem Dank für die sehr rege Mitarbeit schließt der Ausschussvorsitzende um 20.40 Uhr die Sitzung.



(Frank Priß)
Ausschussvorsitzender



(Jürgen Liebsch)
Schriftführer

Straßenliste der Gemeinde Bovenau

Maßnahmenliste nach Bereisung 21.10.08

Straßenbezeichnung	Zustand	Länge km	Klassierung	Erfassung
Ahornallee	o.k.	0.5	G	Wanderweg bei Kriesten aufputzen (Hand Einsatz)
Allee	o.k.	0.8	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Altmüllervieh	o.k.	0.3	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Am Redder	o.k.	0.2	G	
Am Redder (Gehweg) – Ahornallee	o.k.			Keine Maßnahmen
Am Wiesengrund	o.k.	0.2	G	
Am Wiesengrund (Gehweg)	o.k.			
An der Eiche (Kronsburg)	o.k.			
An der Kirche	o.k.	0.6	G	

An der Kirche (Gehweg)	o.k.			
Dosenrade	o.k.	0.6	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Ehlersdorf - Steinwehr	o.k.	1.9	W	Nur mulchen
Ehlersdorfer Ring (Pukallus- Steinwehrrer Weg	o.k.	0.3	G	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Ehlersdorfer Ring	o.k., U-Schale bei Ecklund fehlt noch	0.6	G	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Erlenkamp	o.k.	0.3	W	
F. Gehrck	o.k.	0.05	G	
Fasanenweg	o.k.	0.1	G	
Georgenthal	o.k.	0.7	W	Kurven aufputzen
Hofweg	o.k.	0.3	W	
Im Winkel	o.k.	0.3	G	
Im Winkel (Gehweg)	o.k.			
In de Grund	o.k, U-Schale reinigen, im Lampbereich aufputzen	0.1	G	
Kiebitzweg	o.k.	0.08	G	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Kluvensiek - Ehlersdorf	o.k, Bankettbefestigung	2.0	W	Beidseitig aufputzen, Banketten

	(Rasengitter) in der Kurve rechts vor Biotec			mulchen
Kronsborg (op de wipp)	Pendlerparkplatz mit Asphaltrecycling auffüllen - Wochenendmaßnahme			Seiten aufputzen
L 47 bis Neuland (Krambeck)	o.k	0.8	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
L47 zu Baasch (Katharinenborn)	o.k	0.3	W	
L47 zu Schlüter (Horst)	o.k Rohrdurchlass beobachten wg. Stausituation	0.3	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Langenrade	o.k, Bankett punktuell auffüllen	0.5	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Nachtigallenweg	o.k., im Wendehammer Pappeln entfernen (Strathmann bzw. H. W. Christiansen einbinden)	0.1	G	
Neuland - Schneidershoop	o.k	0.7	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
No de Masch (bis Butschkau)	o.k	0.08	G	
No de Masch (bis Mess)	o.k, Rissbildung erheblich zum Ende des Weges vor der Au (Blohmdeel)	1.1	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
No de Schmed (bis zur Pforte)	o.k	0.1	G	

Rosenberg	o.k, Gasschild umgefahren	0.5	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Schneidershoop – Ehlersdorf	o.k	1.1	G1K	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Steinwehler Weg	o.k	0.4	G	
Steinwehler Weg - Osenkoppel	o.k	1.6	G1K	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Steinwehr-Ochsenkoppel	o.k Bankett im Frühjahr auffüllen	2.0	W	Nur Bankett mulchen
Twinsöhlen	o.k		G	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Twinsöhlen - Kiek ut	o.k	1.5	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Wakendorfer Weg (Bovenau-Bredenbek)	o.k, T 30 Schikane Bredenbek noch offen	1.3	G1K	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Wakendorf (Ortsschild bis Prostka)	o.k, Sanierung Brückengeländer, Bäume ausasten bei Fischer / Schulz	0.7	G	
Windmühlenberg	o.k.	0.2	W	
Windmühlenberg (Gehweg)	o.k			
Zur Allee	o.k	0.2	G	
Am Hang	o.k	0.1	G	

Grantwege

Straßenbezeichnung	Zustand	Länge km	Klassierung	Erfassung
Am Redder / Redderweg hinter Siedlung	o.k.		W	Keine Maßnahmen
Mess - Galonska	o.k., ein paar Löcher auffüllen	0.6	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Pferdekoppel - Galonska	o.k., ein paar Löcher auffüllen	0.8	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Kiebitzmoor - Dengelsberg	o.k. Totholz aus Eiche entfernen Palisaden nachsetzen am Reiterweg	0.5	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Kiebitzmoor - Krambeck	o.k.	0.6	W	
Kiek ut - Strietland	o.k.	0.3	W	
Kirchenweg	o.k.	1.0	W	
Kreys Koppel	o.k.	0.4	W	
Engenrade – Biotop (ehemals Kathjen)	Lehm Kies hinfahren			Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Redder zum Vierländereck				Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen

Plattenwege

Straßenbezeichnung	Zustand	Länge km	Klassierung	Erfassung
vor Kohberg links (Dubek)	Mittelstreifen abschälen	0.8	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
vor Kohberg rechts (Kluvensieker Marsch)	o.k.	0.5	W	Beidseitig aufputzen, Banketten mulchen
Jesholmsredder	o.k.	0.5	W	
Möglin	o.k.	0.9	W	Kurven ausputzen
Strietland		0.7	W	Keine Maßnahmen