

GV2 24.06.20 Top 12 - Anlage
Protokoll Wegebereisung

| Gruppe 1 | Alles i. O. | Bemerkungen/Mängel | Beschilderung |
|-------------------|-------------|--|--|
| Ehlersdorfer Ring | | Von Haus Nr.5-1 Asphalt rissig - Absackung auf Länge und Lage der Kanalisation - Schachtabdeckung wachsen raus Prüfen ob Deckenerneuerung - bei Haus Nr.11 Straßenablauf-Abdeckung defekt, klappert und die Vergussmasse ist mangelhaft = erneuern – 2 Schlaglöcher Ortausgang Richtung Steinwehr | |
| Fasanenweg | OK | | |
| Langenrade | | Schlagloch bei Hs.Nr.7- Sitzbank Marode Höhe Steinwehrrer Weg= erneuern | Höhe Langenrade Ortschild Steinwehr (grün-gelb) ist verblasst= erneuern |
| Ochsenkoppel | OK | | Schild Vorfahrt gewähren = erneuern |
| Steinwehr | OK | Leitpfosten Höhe Jensen – Teich fehlen/ersetzen | Fahrtrichtungsschild – Rade = erneuern |
| Twinsöhlen | OK | | Orteingang Schilder richten |
| Kiekut | OK | | |
| Neuland | | Schäden wie 2019 | |
| Schneidershoop | | Schäden wie 2019 | |
| Kiebitsweg | OK | | |
| Dengelsberg | OK | | |

| Gruppe 2 | Alles i. O. | Bemerkungen/Mängel | Beschilderung |
|-------------------------|--------------------|---|---|
| An der Kirche | | Schachtabdeckung Höhe Hotel abgesackt – muss reguliert werden | „Zone 30“ neu |
| Zur Allee | OK | | |
| Nachtigallenweg | OK | | |
| Am Wiesengrund | OK | | |
| Windmühlenberg | | Diverse Löcher, 3 sehr große Höhe Kühn | |
| In de Grund | OK | | |
| Wakendorf bis Bredenbek | | Ca. 10 Schlaglöcher | Ortseingang „Zone 30“ neu |
| No de Schmed | OK | | |
| Rosenberg | OK | | |
| Georgenthal | | | Vorfahrt gewähren neu + 2 Schilder defekt |
| | | | |
| | | | |

| Gruppe 3 | Alles i. O. | Bemerkungen/Mängel | Beschilderung |
|---------------------|--------------------|---|----------------------------|
| Osterrade/Dosenrade | | 5 Schlaglöcher | Keine Wendemöglichkeit neu |
| Am Redder | OK | | |
| Allee | OK | Schutzgeländer erneuern – Länge pro Seite ca. 6 m | |
| Ahornallee | | Stichweg Nr. 46 Pflaster regulieren | |
| Im Winkel | | Mittlerer Wendehammer = Risse vergießen Nr. 5 Platten regulieren | |
| Horst | OK | | |
| Altmüllervieh | OK | | |
| Erlenkamp | OK | | |
| | | | |

| Gruppe 4 | Alles i. O. | Bemerkungen/Mängel | Beschilderung |
|-------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| No de Masch | | Breite Spalten, Vergießen nicht möglich – Straße fräsen oder profilieren = prüfen! | |
| Betriebsweg bis Horst | OK | | |
| Plattenweg zur Streuobstwiese | OK | | |
| Plattenweg Langkoppel | | Mittlere Bankette abtragen | |
| Kronsborg Pendlerparkplatz | | Löcher aufschütten | |